

1. Oznaczenie na materiale musi być czytelne oraz umożliwiające pełną i jednoznaczną identyfikację materiału, zgodnie z normą określającą warunki techniczne dostawy danego materiału. Podczas dostawy oznaczenia powinny znajdować się w miejscu umożliwiającym w łatwy sposób identyfikację materiału. Zalecane jest, aby miejsce oznaczenia zostało dodatkowo wskazane (np. poprzez ramkę wykonaną odznaczającym się od materiału markerem - nie dotyczy stali nierdzewnych).
2. W przypadku gdy dana partia materiału oznakowana jest poprzez przywieszkę producenta, a zamówienie opiewa tylko na część danej partii, należy dołączyć nową przywieszkę (zawierającą jako minimum: gatunek, wytop, wymiary, ilość, nazwę/logo dostawcy) oraz przesłać zdjęcie oryginalnej.
3. Dla materiałów nieposiadających oznaczeń oryginalnych, oznakowanie powinno zostać przeniesione zgodnie z odpowiednimi standardami i normami (w sposób adekwatny do materiału) przez osoby do tego upoważnione, a protokół z przeniesienia znaków materiałowych (przygotowany zgodnie z odpowiednimi standardami, np. dyrektywą PED nr 2014/68/EU oraz PN-EN 764-5, wg przepisów ASME) powinien zostać dostarczony wraz z wymaganą dokumentacją jakościową. Protokół taki powinien zawierać minimum następujące informacje:
 - jak wyglądało oznaczenie oryginalne (opis + zdjęcie),
 - jak wygląda nowe oznakowanie,
 - wymiary materiału przed i po podziale,
 - podpis osoby uprawnionej,
 - datę.**Uwaga!** Dla materiałów:
 - ze stali nierdzewnej i/lub
 - o grubości mniejszej niż 4 mm**przed** przeniesieniem oznaczeń należy skontaktować się z ABE celem ustalenia właściwego sposobu oznakowania.
Oznakowanie tylko markerem nie jest uznawane za wystarczające.
4. W momencie dostarczenia materiału na Magazyn materiał musi być odpowiednio oznakowany. Niedopuszczalnym jest dosyłanie naklejek, przywieszek itp. w terminie późniejszym. W takim wypadku zostanie on potraktowany jako materiał niezgodny z zamówieniem oraz podlegający postępowaniu zgodnie z procedurą nr AIMS-SOP-120-09 „Elementy sfatszowane, podrobione, podejrzone (CFSI)”.
Oznakowanie tylko markerem nie jest uznawane za wystarczające.
5. Jeżeli Dostawca nie posiada uprawnień do przeniesienia oznaczeń wtedy przed podziałem materiału powinien skontaktować się z ABE celem ustalenia właściwego postępowania.